

Однополюсные рокерные переключатели с подсветкой и без подсветки

Условное обозначение:

Пример: **IRS-101-1-A C3D**

IRS - ТИП:

RS - рокерный переключатель без подсветки

IRS рокерный переключатель с подсветкой

1 - количество контактных групп

01 - количество контактов в группе

01	ON	-	ON
11	ON	-	(ON)
02	ON	-	ON
03	ON	OFF	ON
23	(ON)	OFF	(ON)

1 - особенности

A - форма клавиш

C - маркировка клавиш **3D** - фиксатор

Технические характеристики:

Номинальные значения:

20A 125 В / 15A 250 В / 35A 12В
пер.тока

Контактное сопротивление:

35 МОм макс.

Сопротивление изоляции:

100 Мо (мин.. 500В пост.тока)

Электрическая прочность диэлектрика:

1500 в пер.тока за1 минуту


Рабочая температура:

от -30 С до 80 С


Механический ресурс:

10 000 циклов


Форма клавиш




Маркировка клавиш



RS-101-1A ON-OFF
SPST 2P




RS-101-1B ON-OFF
SPST 2P




RS-101-1C ON-OFF


RS-111-1C ON-OFF
SPST 2P




IRS-101-1A ON-OFF
SPST 3P
RS-102-1A ON-ON
SPDT 3P




IRS-101-1B ON-OFF
SPST 3P
RS-102-1B ON-ON
SPDT 3P





IRS-101-1C ON-OFF
SPST 3P
RS-102-1C ON-ON
SPDT 3P




RS-101-2A ON-OFF
SPST 2P




RS-101-2B ON-OFF
SPST 2P




RS-101-2C ON-OFF
SPST 2P




IRS-101-2A ON-OFF
SPST 3P
RS-102-2A ON-ON
SPDT 3P




IRS-101-2B ON-OFF
SPST 3P
RS-102-2B ON-ON
SPDT 3P




IRS-101-2C ON-OFF
SPST 3P
RS-102-2C ON-ON
SPDT 3P




RS-101-3A ON-OFF
10A 125VAC;6A250VAC
SPST 2P





RS-101-3B ON-OFF
SPST 2P




RS-101-3C ON-OFF
SPST 2P




IRS-101-3A ON-OFF
RS-102-3A ON-ON
RS-103-3A ON-OFF-ON
SPDT 3P




IRS-101-3B ON-OFF
RS-102-3B ON-ON
RS-103-3B ON-OFF-ON
SPDT 3P




IRS-101-3C ON-OFF
RS-102-3C ON-OFF
RS-103-3C ON-OFF-ON
SPST 3P




RS-101-4C ON-OFF
SPST 2P
RS-102-4C ON-OFF
SPST




IRS-101-4C ON-OFF
SPST 3P




IRS-101-5C ON-OFF
SPST 3P




RS-101-6C ON-OFF
SPST 2P
13A125VAC;6.5A250VAC




IRS-101-6C ON-OFF
SPST 3P
13A 125VAC;6.5A250VAC




RS-101-7C ON-OFF
10A 125VAC;6A 250VAC
SPST 2P




RS-101-8C ON-OFF
13A 125VAC; 6.5A 250VAC
SPST 2P




IRS-101-8C ON-OFF
RS-102-8C ON-ON
IRS-103-8C ON-OFF-ON
SPST 3P
13A 125VAC; 6.5A250VAC




RS-101-10C ON-ON
5A 125VAC; 2A 250VAC
SPST 2P




RS-102-10C ON-ON
RS-103-10C ON-OFF-ON
5A 125VAC; 2A 250VAC
SPDT 3P




IRS-101-11A ON-OFF
SPST 3P





IMD-1
SPST 2P
250VAC




RS-101-16C ON-OFF
SPST 3P




RS-102-16C ON-ON
RS-103-16C ON-OFF-ON
SPDT 3P




IRS-1-2A ON-OFF
15A125VAC 10A250VAC
SPDT 3P




IRS-1-2B ON-OFF
15A 125VAC 10A250VAC
SPDT 3P




IRS-1-2C ON-OFF
15A 125VAC 10A250VAC
SPST 3P




IRS-1-3B ON-OFF
15A 125VAC 10A250VAC
SPST 3P



IRS-1-6C ON-OFF
15A 125VAC 10A250VAC
SPST 3P



IRS-1-7A ON-OFF
15A 125VAC 10A250VAC
SPST 3P



RS-101E-1C ON-OFF
20A 125VAC 15A 250VAC
SPST 3P

